

電源：直流 5V-18V

計數速度：10 CPS

清零：有，按一次清零鈕清零


歸零



帶背光：通電後，持續發光

計數通道數：2

接線方法：



1 : A信號線

2 : B信號線

3 : 直流電源正極

4 : 電源接地

影片：https://youtu.be/2iu_KN4QyOo